



# Unione dei Comuni Savena-Idice

SUAP ASSOCIATO

Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio,  
Ozzano dell'Emilia, Pianoro

Verbale. n. 23

Prot. 2024/0008641  
Pianoro, li 12/06/2024

## VERBALE PRATICHE SOTTOPOSTE A CONTROLLO L.R. 15/2013 E S.M.I. ART. 14 COMMA 5 PERIODO DI RIFERIMENTO 03/06/2024 – 07/06/2024

Richiamati:

- la L.R. 15/2013 e s.m.i. "Semplificazione della disciplina edilizia";
- l'Atto di coordinamento tecnico regionale, ai sensi dell'art. 12 L.R. 15/2013, sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo, (art. 14 comma 5 e art. 23 comma 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere realizzate (art. 23 comma 10) di cui alla Deliberazione Regionale n. 76/2014 del 27/01/2014;
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Savena-Idice n. 50 del 29/09/2015;
- la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Ozzano dell'Emilia n. 39 del 16/05/2016;

Visto l'elenco sotto riportato delle Segnalazioni di Inizio Attività (SCIA) **rese come efficaci tra il 03/06/2024 e il 07/06/2024:**

*Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia e Pianoro*

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690

C.F./P.I. 02961561202 – [www.uvsi.it](http://www.uvsi.it)

Email: [suap@unionevallisavenaidice.bo.it](mailto:suap@unionevallisavenaidice.bo.it) PEC: [areatecnica.unionesavenaidice@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:areatecnica.unionesavenaidice@cert.cittametropolitana.bo.it)

Numero Pratica	Data Prot.	Numero Prot.	Cod. Pratica Rif.	Oggetto	Richiedente	Tecnico	Ubicazione
1	03/06/2024	7965 del 03/06/2024	SUAP 405/2024	SCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI UNA CABINA REMI	Heratech S.R.L.	Ing. Migliori Luca	Via Valletto di Sopra 164 – Ozzano dell'Emilia (Bo)

Dato atto che:

- **non vi sono pratiche da inserire necessariamente nel campione**, come indicato nell'atto di coordinamento regionale, art. 5.2;
- **non vi sono pratiche da inserire** come due numeri immediatamente progressivi, per aumentare le probabilità del loro sorteggio, come indicato nell'Atto di coordinamento tecnico regionale, art. 5.3.

Valutato che si è provveduto ad effettuare il sorteggio utilizzando il programma SUAPNet con i valori di seguito riportati;

- Tot elementi: 1
- Tot elementi univoci: 1
- Num estrazioni: 1
- Seed: 12061642 (ggmmhhmm)

Per quanto sopra indicato, si verbalizza che è **sottoposta a controllo a campione, ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m.i. art. 14 comma 5**, la pratica sotto indicata (operatore presente al sorteggio Arch. Francesca Fazzini):

Numero Pratica	Data Prot.	Numero Prot.	Cod. Pratica Rif.	Oggetto	Richiedente	Tecnico	Ubicazione
1	03/06/2024	7965 del 03/06/2024	SUAP 405/2024	SCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIO DI UNA CABINA REMI	Heratech S.R.L.	Ing. Migliori Luca	Via Valletto di Sopra 164 – Ozzano dell'Emilia (Bo)

La Responsabile SUAP  
Unione dei Comuni Savena-Idice  
**Arch. Germana Pozzi**

(documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)